

明和東小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・明和町教育委員会
- ・明和町総務課、経済建設課

- ・歩行者溜まり部の巻き込み防止対策がない
- ・側溝溝蓋に隙間あり

<対策メニュー>

- ・ラバーポール等の設置
- ・溝蓋の改良



- ・外側線の巻き込みが消えている
- ・歩車道境界ブロックの老朽化

<対策メニュー>

- ・外側線の引き直し
- ・歩



- ・歩車道境界ブロックなし

<対策メニュー>


- ・歩車道境界施設等の設置



- ・歩車道境界ブロックなし

<対策メニュー>

- ・歩車道境界施設等の設置



凡例

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所