

## 明和町内通学路の対策箇所一覧表

### 【明和東小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道麦倉・川俣停車場線	明和町上江黒地内 上江黒信号交差点	歩行者溜まり部の巻き込み防止対策がない。 側溝溝蓋に隙間あり。	ラバーポール等の設置 溝蓋の改良	群馬県
②	県道麦倉・川俣停車場線	明和町上江黒地内 コンビニ東の県道南側歩道	道路部外側線の巻き込みが消えている。 歩車道境界ブロックの老朽化。	外側線の引き直し 歩車道境界ブロックの交換	群馬県
③	県道麦倉・川俣停車場線	明和町上江黒941番地先 上江黒橋西の県道南側	歩車道境界ブロックなし	歩車道境界施設等の設置	群馬県
④	県道麦倉・川俣停車場線	明和町下江黒432番地先 上江黒橋東の県道北側	歩車道境界ブロックなし	歩車道境界施設等の設置	群馬県

【対策検討メンバー】明和町教育委員会、明和町総務課、明和町経済建設課

### 【明和西小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	県道上中森・川俣停車場線	明和町須賀地内 JA佐貫支所前	ガードレール欠落(2箇所) 排水溝に蓋なし	ガードレールと溝蓋の設置	群馬県
②	国道122号	明和町大佐貫地内 ドライブイン昭和東のT字路	ガードレールの老朽化	ガードレールの更新	群馬県
③	町道14号線	明和町中谷地内 教学院西のT字路	横断する児童が多い	横断歩道の設置	警察
④	町道10号線	明和町新里地内 美容室北のT字路	横断する児童が多い	横断歩道の設置	警察

【対策検討メンバー】明和町教育委員会、明和西小学校、明和中学校、明和町総務課、明和町経済建設課